

Forklaring til klassifikation

Beregnet for de seneste 4 år



Badevandskvaliteten er udmærket
The quality of the bathing water is excellent
Die Badegewässerqualität ist ausgezeichnet



Badevandskvaliteten er god
The quality of the bathing water is good
Die Badegewässerqualität ist gut



Badevandskvaliteten er tilfredsstillende
The quality of the bathing water is satisfactory
Die Badegewässerqualität ist ausreichend

Forklaring til kvalitet

Gælder for den seneste analyse



E. Coli <250/100 ml
Enterokokker <100/100 ml
Meget godt badevand
Very good bathing water
Sehr gutes Badewasser



E. Coli 250-500/100 ml
Enterokokker 100-185/100 ml
Godt badevand
Good bathing water
Gutes Badewasser



E. Coli >500/100 ml
Enterokokker >185/100 ml
Dårligt badevand
Bad bathing water
Schlechtes Badewasser

Uge/Dato for undersøgelse				uge 21 / dato 26-05-2021		uge 23 / dato 08-06-2021		uge 25 / dato 25.06.2021	
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität
				Enhed °C		Enhed °C		Enhed °C	
Badeanstalten, Skansen	***	T3	6	13,5		19,1		20,1	
Bøtø v. p-plads	***	M12	6	10,7		16,2		19,0	
Gedesby Strand	***	M7	6	10,3		16,3		18,6	
Gedser, nord	***	M4	6	12,3		17,3		20,4	
Gedser, syd	***	M5	6	12,5		16,7		19,7	
Guldborg	***	S1	6	14,2		19,7		19,8	
Gåbense Gl. Færgesgård	***	O2	6	13,4		19,0		18,6	
Hesnæs Havn, syd	***	L9	6	10,8		15,4		18,0	
Holten Strand	***	T1	6	14,3		18,4		20,2	
Marielyst, Strandvej	***	M9	6	10,7		16,9		18,7	
Ore Strand	***	L7	6	11,2		18,0		17,8	
Oreby Havn	***	S6	6	14,2		20,0		20,0	
Pomle Nakke	***	L4	6	11,0		15,3		17,7	
Resle Strand	***	O5	6	13,3		19,4		18,8	
Skelby Strand	***	M3	6	13,1		17,8		20,2	
Stubbekøbing Camping	***	L1	6	11,6		19,3		18,4	
Stubberup Havn	***	T5	6	13,2		19,0		20,7	
Tårs Skovby	***	S5	6	14,6		19,4		19,0	
Ulslev strand	***	M11	6	11,3		16,3		18,9	
Vignæs, Havmosevej	***	S3	6	14,0		20,1		18,8	
Nordre Bådelaug	***		6	14,0		20,7		19,6	

Uge/Dato for undersøgelse				uge 28 /dato 13.07.2021		uge 31 /02.08.2021		17.og 20. aug. 2021	
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstemp.	Kvalitet	Badevandstemp.	Kvalitet	Badevandstemp.	Kvalitet
				<i>Bathingwater temperature</i>	<i>Quality</i>	<i>Bathingwater temperature</i>	<i>Quality</i>	<i>Bathingwater temperature</i>	<i>Quality</i>
				Temperatur	Qualität	Temperatur	Qualität	Temperatur	Qualität
			Enhed	°C		°C		°C	
Badeanstalten, Skansen	***	T3	6	21,1		17,4		16,1	
Bøtø v. p-plads	***	M12	6	20,6		17,3		16,3	
Gedesby Strand	***	M7	6	20,6		17,0		16,8	
Gedser, nord	***	M4	6	20,1		17,6		16,4	
Gedser, syd	***	M5	6	19,9		17,9		17,0	
Guldborg	***	S1	6	22,8		19,5		17,2	20-08-2021
Gåbense Gl. Færgesgård	***	O2	6	22,2		19,2		16,8	27-08-2021
Hesnæs Havn, syd	***	L9	6	20,4		17,9		17,5	20-08-2021
Holten Strand	***	T1	6	20,7		17,3		15,8	
Marielyst, Strandvej	***	M9	6	24,1	16-07-2021	17,6		16,6	
Ore Strand	***	L7	6	21,4		17,3		16,5	
Oreby Havn	***	S6	6	21,5		17,8		16,3	
Pomle Nakke	***	L4	6	24,1	16-07-2021	18,4		16,9	
Resle Strand	***	O5	6	23,1		18,5		17,4	20-08-2021
Skelby Strand	***	M3	6	20,4		17,3		16,4	
Stubbekøbing Camping	***	L1	6	20,8		17,9		16,4	
Stubberup Havn	***	T5	6	21,5		18,3		16,2	
Tårs Skovby	***	S5	6	22,2		18,2		16,4	
Ulslev strand	***	M11	6	3,9	16-07-2021	17,4		16,8	
Vigsnæs, Havmosevej	***	S3	6	22,3		18,3		16,4	
Nordre Bådelaug	***		6	23,0		17,8		17,6	