

Forklaring til klassifikation

Beregnet for de seneste 4 år



Badevandskvaliteten er udmærket
The quality of the bathing water is excellent
Die Badegewässerqualität ist ausgezeichnet



Badevandskvaliteten er god
The quality of the bathing water is good
Die Badegewässerqualität ist gut



Badevandskvaliteten er tilfredsstillende
The quality of the bathing water is satisfactory
Die Badegewässerqualität ist ausreichend



Badevandskvaliteten er ringe
The quality of the bathing water is not good
Die Badegewässerqualität ist mangelhaft

Forklaring til kvalitet

Gælder for den seneste analyse



E. Coli <250
Enterokokker <100
Meget godt badevand
Very good bathing water
Sehr gutes Badewasser



E. Coli 250-500
Enterokokker 100-185
Godt badevand
Good bathing water
Gutes Badewasser



E. Coli >500
Enterokokker >185
Dårligt badevand
Bad bathing water
Schlechtes Badewasser

Uge/Dato for undersøgelse				uge 22 / dato 25.05.2020				uge 25 / dato 09.06.2020				uge 26 / dato 26.06.2020			
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Fækale colibakterier / Faecal coliform / Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker / Intestinal enterococci / Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Fækale colibakterier / Faecal coliform / Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker / Intestinal enterococci / Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. / Bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Fækale colibakterier / Faecal coliform / Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker / Intestinal enterococci / Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. / Bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität
			Enhed	MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C		MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C		MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C	
Badeanstalten, Skansen	***	T3	6	<15	<15	13,6		<15	<15	16,8		<15	<15	21,9	
Bøtø v. p-plads	***	M12	6	<15	<15	11,6		<15	15	14,0		15	<15	20,6	
Gedesby Strand	***	M7	6	15	15	11,5		<15	<15	14,6		<15	<15	20,9	
Gedser, nord	***	M4	6	46	<15	12,9		30	<15	16,5		30	30	19,8	
Gedser, syd	***	M5	6	<15	<15	12,8		<15	<15	16,6		<15	<15	19,8	
Guldborg	***	S1	6	30	<15	14,2		<15	<15	16,9		<15	<15	20,8	
Gåbense Gl. Færggård	***	O2	6	<15	<15	13,9		15	<15	16,7		<15	<15	22,4	
Hesnæs Havn, syd	***	L9	6	<15	<15	11,6		<15	<15	14,6		<15	<15	19,8	
Holten Strand	***	T1	6	<15	<15	13,3		<15	<15	17,2		<15	30	16,4	06-07-2020
Marielyst, Strandvej	***	M9	6	<15	<15	11,9		<15	<15	14,7		200	94	20,8	
Ore Strand	***	L7	6	15	<15	12,3		<15	<15	16,4		<15	<15	20,6	
Oreby Havn	***	S6	6	<15	<15	13,6		<15	<15	17,3		<15	<15	22,3	
Pomle Nakke	***	L4	6	15	<15	11,6		<15	<15	14,8		<15	<15	15,9	06-07-2020
Resle Strand	***	O5	6	<15	<15	13,6		<15	<15	16,6		15	<15	22,1	
Skelby Strand	***	M3	6	<15	<15	12,8		<15	<15	16,5		15	46	20,5	
Stubbekøbing Camping	***	L1	6	<15	<15	13,6		30	<15	16,0		<15	46	20,0	
Stubberup Havn	***	T5	6	<15	<15	14,0		15	<15	17,2		15	<15	21,9	
Tårs Skovby	***	S5	6	160	<15	13,1		30	<15	16,7		15	15	22,0	
Ulslev strand	***	M11	6	<15	<15	11,4		<15	<15	14,8		220	30	20,3	
Vigsnæs, Havmosevej	***	S3	6	15	<15	13,3		<15	<15	17,6		<15	<15	21,8	

Nordre Bådelaug	★★★		6	<15	<15	14,9		<15	<15	17,5		<15	<15	21,4	
-----------------	-----	--	---	-----	-----	------	--	-----	-----	------	--	-----	-----	------	--

Uge/Dato for undersøgelse				uge 29 / dato 14-07-2020				uge 32 / dato 03-08-2020				uge 34 / dato 18.08.2020			
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Fækale colibakterier Faecal coliform Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker Intestinal enterococci Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Fækale colibakterier Faecal coliform Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker Intestinal enterococci Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Fækale colibakterier Faecal coliform Fäkalcoliforme Bakterien	Intestinale enterokokker Intestinal enterococci Intestinalen Enterokokken:	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität
			Enhed	MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C		MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C		MPN/100 ml	MPN/100 ml	°C	
Badeanstalten, Skansen	★★★	T3	6	<15	<15	17,6		30	<15	19,4		<15	<15	22,3	
Bøtø v. p-plads	★★★	M12	6	<15	15	15,8		15	<15	16,7		<15	<15	22,2	
Gedesby Strand	★★★	M7	6	<15	<15	15,6		<15	<15	16,9		15	<15	22,3	
Gedser, nord	★★★	M4	6	<15	<15	16,5		30	15	17,9		15	<15	16,8	28.08.2020
Gedser, syd	★★★	M5	6	<15	<15	16,1		fejl	fejl	18,0		<15	<15	21,7	
Guldborg	★★★	S1	6	<15	<15	16,9		77	15	20,5		<15	<15	22,8	
Gåbense Gl. Færggård	★★★	O2	6	<15	<15	17,2		15	<15	20,0		15	<15	24,3	
Hesnæs Havn, syd	★★★	L9	6	<15	<15	15,4		61	<15	17,9		<15	15	21,2	
Holten Strand	★★★	T1	6	15	<15	16,8		61	<15	19,3		30	<15	22,2	
Marielyst, Strandvej	★★★	M9	6	15	<15	15,0		15	<15	17,2		15	<15	21,9	
Ore Strand	★★★	L7	6	<15	<15	16,9		15	15	19,2		<15	<15	21,7	
Oreby Havn	★★★	S6	6	<15	<15	17,0		15	15	19,1		<15	<15	22,8	
Pomle Nakke	★★★	L4	6	<15	<15	15,5		<15	<15	18,1		30	<15	21,5	
Resle Strand	★★★	O5	6	61	<15	17,5		<15	<15	20,9		<15	<15	22,5	
Skelby Strand	★★★	M3	6	<15	<15	16,6		15	<15	18,2		61	30	21,3	
Stubbekøbing Camping	★★★	L1	6	15	<15	17,2		30	<15	19,0		30	15	22,0	
Stubberup Havn	★★★	T5	6	77	15	17,5		<15	<15	20,2		15	<15	22,9	
Tårs Skovby	★★★	S5	6	<16	<16	16,7		<15	<15	19,4		15	15	22,1	
Ulslev strand	★★★	M11	6	<15	<15	14,0		15	<15	18,0		61	30	21,6	
Vignæs, Havmosevej	★★★	S3	6	30	<15	18,0		30	<15	20,4		<15	<15	22,7	
Nordre Bådelaug	★★★		6	61	<15	17,6		<15	<15	20,2		15	<15	23,5	