

Forklaring til klassifikation
Beregnet for de seneste 4 år



Badevandskvaliteten er udmærket
The quality of the bathing water is excellent
Die Badegewässerqualität ist ausgezeichnet



Badevandskvaliteten er god
The quality of the bathing water is good
Die Badegewässerqualität ist gut



Badevandskvaliteten er tilfredsstillende
The quality of the bathing water is satisfactory
Die Badegewässerqualität ist ausreichend

Forklaring til kvalitet
Gælder for den seneste analyse



E. Coli <250/100 ml
Enterokokker <100/100 ml
Meget godt badevand
Very good bathing water
Sehr gutes badewasser



E. Coli 1-500/100 ml
Enterokokker 1-185/100 ml
Godt badevand
Good bathing water
Gutes badewasser



E. Coli >500/100 ml
Enterokokker >185/100 ml
Dårligt badevand
Bad bathing water
Schlechtes badewasser

Sæson 2026

Uge/Dato for undersøgelse				29/5/2026 (Uge 22)		10/06-2026 (Uge 24)		25/06-2026 (Uge 26)	
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Badevandstemp. p. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Badevandstemp. mp. Bathingwater temperature r temperature	Kvalitet Quality Qualität
Enhed				°C		°C		°C	
Badeanstalten, Skansen		T3	6	17,4		18,3		18,9	
Bøtø v. p-plads		M12	6	16,0		15,6		19,2	
Gedesby Strand		M7	6	15,6		15,7		18,4	
Gedser, nord		M4	6	18,8		17,3		20,2	
Gedser, syd		M5	6	17,6		16,4		19,9	
Guldborg		S1	6	16,7		19,8		20,1	
Gåbense Gl. Færgesø		O2	6	17,0		19,1		20,5	
Hesnæs Havn, syd		L9	6	17,5		17,5		18,4	
Holten Strand		T1	6	18,1		17,5		19,8	
Marielyst, Strandvej		M9	6	15,9		15,9		18,9	
Ore Strand		L7	6	18,9		17,1		20,5	
Oreby Havn		S6	6	18,8		20,0		20,9	
Pomle Nakke		L4	6	17,0		17,1		18,3	
Resle Strand		O5	6	Temperatur mangler		20,6		20,4	
Skelby Strand		M3	6	18,5		17,4		20,1	
Stubbekøbing Camping		L1	6	20,2		17,9		20,1	
Stubberup Havn		T5	6	18,9		18,6		20,1	
Tårs Skovby		S5	6	18,5		20,1		18,9	
Ulslev strand		M11	6	17,2		15,9		18,5	

Vignæs, Havmosevej		S3	6	19,3	☺	20,8	☺	-	☺
Nordre Bådelaug			6	22,9	☺	18,3	☺	23,2	☺

Uge/Dato for undersøgelse				06/07-2026 (Uge 28)					
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstem. <i>Bathingwater temperature</i> <i>Temperatur</i>	Kvalitet <i>Quality</i> <i>Qualität</i>	Badevandstem p. <i>Bathingwater temperature</i> <i>Temperatur</i>	Kvalitet <i>Quality</i> <i>Qualität</i>	Badevandstem p. <i>Bathingwater temperature</i> <i>Temperatur</i>	Kvalitet <i>Quality</i> <i>Qualität</i>
Enhed				°C		°C		°C	
Badeanstalten, Skansen		T3	6	17,7	☺				
Bøtø v. p-plads		M12	6	18,4	☺				
Gedesby Strand		M7	6	17,7	☺				
Gedser, nord		M4	6	20,4	☺				
Gedser, syd		M5	6	17,5	☺				
Guldborg		S1	6	18,1	☺				
Gåbense Gl. Færgesgård		O2	6	17,2	☺				
Hesnæs Havn, syd		L9	6	15,2	☺				
Holten Strand		T1	6	18,2	☺				
Marielyst, Strandvej		M9	6	17,8	☺				
Ore Strand		L7	6	16,0	☺				
Oreby Havn		S6	6	17,6	☺				
Pomle Nakke		L4	6	14,4	☺				
Resle Strand		O5	6	16,9	☺				
Skelby Strand		M3	6	19,6	☺				
Stubbekøbing Camping		L1	6	16,5	☺				
Stubberup Havn		T5	6	18,4	☺				
Tårs Skovby		S5	6	17,1	☺				
Ulslev strand		M11	6	21,0	☺				
Vignæs, Havmosevej		S3	6	17,4	☺				
Nordre Bådelaug			6	21,6	☺				

