

Forklaring til klassifikation

Beregnet for de seneste 4 år



Badevandskvaliteten er udmærket
The quality of the bathing water is excellent
Die Badegewässerqualität ist ausgezeichnet



Badevandskvaliteten er god
The quality of the bathing water is good
Die Badegewässerqualität ist gut



Badevandskvaliteten er tilfredsstillende
The quality of the bathing water is satisfactory
Die Badegewässerqualität ist ausreichend

Forklaring til kvalitet

Gælder for den seneste analyse



E. Coli <250/100 ml
Enterokokker <100/100 ml
Meget godt badevand
Very good bathing water
Sehr gutes Badewasser



E. Coli 250-500/100 ml
Enterokokker 00-185/100 ml
Godt badevand
Good bathing water
Gutes Badewasser



E. Coli >500/100 ml
Enterokokker >185/100 ml
Dårligt badevand
Bad bathing water
Schlechtes Badewasser

Uge/Dato for undersøgelse				uge 21 / dato 27-05-2022		uge 24 / dato 13-06-2022		uge 26 /dato 27-06-2022	
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität	Badevandstemp. / bathingwater temperature / Temperatur	Kvalitet / Quality / Qualität
				Enhed	°C	Enhed	°C	Enhed	°C
Badeanstalten, Skansen	***	T3	6	15,7	😊	20,3	😊	24,5	😊
Bøtø v. p-plads	***	M12	6	14,2	😊	14,7	😊	20,8	😊
Gedesby Strand	***	M7	6	13,8	😊	14,7	😊	20,0	😊
Gedser, nord	***	M4	6	14,1	😊	16,7	😊	20,0	😊
Gedser, syd	***	M5	6	14,1	😊	16,9	😊	19,7	😊
Guldborg	***	S1	6	14,5	😊	18,7	😊	22,3	😊
Gåbense Gl. Færggård	***	O2	6	14,9	😊	17,9	😊	21,9	😊
Hesnæs Havn, syd	***	L9	6	14,8	😊	15,2	😊	21,1	😊
Holten Strand	***	T1	6	15,7	😊	20,4	😊	23,7	😊
Marielyst, Strandvej	***	M9	6	14,5	😊	15,4	😊	20,5	😊
Ore Strand	***	L7	6	14,0	😊	17,1	😊	20,8	😊
Oreby Havn	***	S6	6	15,0	😊	17,6	😊	22,8	😊
Pomle Nakke	***	L4	6	14,5	😊	15,6	😊	21,0	😊
Resle Strand	***	O5	6	14,0	😊	17,3	😊	21,8	😊
Skelby Strand	***	M3	6	14,5	😊	17,5	😊	20,4	😊
Stubbekøbing Camping	***	L1	6	15,7	😊	19,8	😊	23,3	😊
Stubberup Havn	***	T5	6	14,8	😊	20,1	😊	24,1	😊
Tårs Skovby	***	S5	6	14,5	😊	11,0	😊	22,7	😊
Ulslev strand	***	M11	6	15,7	😊	15,0	😊	21,0	😊
Vignæs, Havmosevej	***	S3	6	14,4	😊	18,2	😊	22,4	😊
Nordre Bådelaug	***		6	14,1	😊	19,0	😊	22,7 (målt 30-06-2022)	😊

Uge/Dato for undersøgelse				uge 28 /dato 12-07-2022		uge 30 /dato 29-07-2022		uge 33 /dato 15-08202	
Badestrand	Klassifikation	Stations Nr.	Antal prøver	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität	Badevandstemp. Bathingwater temperature Temperatur	Kvalitet Quality Qualität
Enhed			°C		°C		°C		
Badeanstalten, Skansen	***	T3	6	20,5	☺	18,2	☺	23,7	☺
Bøtø v. p-plads	***	M12	6	15,7	☺	16,8	☺	21,7	☺
Gedesby Strand	***	M7	6	16,3	☺	16,5	☺	22,2	☺
Gedsø, nord	***	M4	6	18,3	☺	17,3	☺	20,7	☺
Gedsø, syd	***	M5	6	18,1	☺	18,0	☺	21,3	☺
Guldborg	***	S1	6	19,3	☺	19,0	☺	23,4	☺
Gåbense Gl. Færgedgård	***	O2	6	17,8	☺	18,3	☺	22,6	☺
Hesnæs Havn, syd	***	L9	6	16,4	☺	18,0	☺	21,8	☺
Holtens Strand	***	T1	6	20,8	☺	18,3	☺	24,9	☺
Marielyst, Strandvej	***	M9	6	17,0	☺	16,3	☺	22,4	☺
Ore Strand	***	L7	6	17,0	☺	17,3	☺	22,5	☺
Oreby Havn	***	S6	6	20,3	☺	18,7	☺	24,7	☺
Pomle Nakke	***	L4	6	16,7	☺	17,8	☺	22,0	☺
Resle Strand	***	O5	6	18,9	☺	18,7	☺	22,2	☺
Skelby Strand	***	M3	6	18,0	☺	17,8	☺	21,5	☺
Stubbekøbing Camping	***	L1	6	18,2	☺	18,5	☺	22,4	☺
Stubberup Havn	***	T5	6	20,7	☺	18,6	☺	24,2	☺
Tårs Skovby	***	S5	6	21,3	☺	19,3	☺	25,7	☺
Ulslev strand	***	M11	6	17,8	☺	16,8	☺	22,3	☺
Vignæs, Havmosevej	***	S3	6	20,4	☺	19,1	☺	24,1	☺
Nordre Bådelaug	***		6	23,3	☺	17,2	☺	23,7	☺